















































・総合体育館

駐車場	敷地内 通路	誘導案内	建物の主 な出入口	昇降設備	乳幼児 設備	トイレ	その他 設備	補助 サービス	施設固有 の 設
 	  	   	  	  	 <small>救護室を兼用</small> 	    	 		 

分類	ピクトグラム		ピクトグラムの説明
駐車場		駐車場	駐車場がある
		障害者対応駐車区画	障害者等が利用できる駐車区画がある
敷地内通路		平坦	建物の主な外部出入口前が平坦
		段差・階段あり	建物の主な外部出入口前に段差や階段がある
		スロープ	建物の主な外部出入口前などにスロープがある
誘導案内		視覚障害者誘導用ブロック	敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある
		音声誘導・音声案内	音声誘導装置や音声案内装置がある
		点字案内板	点字による触知案内板がある
		受付案内	受付案内所がある
建物の主な出入口		自動ドア	建物の主な外部出入口が自動ドアである
		開き戸(手動)	建物の主な外部出入口が開き戸である
		引き戸(手動)	建物の主な外部出入口が引き戸である
		エレベーター	一般用のエレベーターがある

昇降設備		車いす対応エレベーター	車いす使用者対応エレベーターがある
		点字・音声付エレベーター	点字表示又は音声案内付エレベーターがある
乳幼児設備		授乳室	授乳室がある
		プレイコーナー・託児室	プレイコーナー・託児室がある
トイレ		洋式トイレ	洋式トイレがある
		おむつ交換台	乳幼児のおむつを交換できる台がある
		障害者対応トイレ	障害者対応トイレ(車いすで利用できるトイレ)がある
		オストメイト対応トイレ	オストメイト対応トイレがある
		介護ベッド	大人も利用できる介護ベッドがある
その他設備		車いす貸出し	貸出し用車いすがある
		ベビーカー貸出し	貸出し用ベビーカーがある
補助サービス		AED	AED(自動体外式除細動器)を設置している
施設固有の設備		車いす用観覧スペース	車いす用観覧スペースがある
		補聴設備	補聴設備(磁気ループ・赤外線システム等)がある